



	JB23用 リーディング・トレーリングアーム 純正ブッシュ1台分(スズキ純正) 商品番号：071026-6 通常販売価格：12,390円 消費税込：13,176円・・・送料込 リーディング・トレーリングアーム 純正ブッシュ1台分です。フロントホーシング側X4個 リアホーシング側X4個 フロントフレーム側X2個 リアフレーム側X2個 取り付けにはプレス機が必要ですので専門店、整備工場等で行ってください。		SJ30/JA71用 コラムカバー（ゴムパッキン付）（スズキ純正） 商品番号：084-1s 通常販売価格：4,253円 消費税込：4,374円・・・送料別 ジムニー純正のハンドルコラムカバー（キーシリンダー部分のゴムパッキン付き）です。日焼け等でガサガサになるコラムカバーを新しい物に交換してはいかがでしょうか？※画像付きの取付説明書が付属いたします。
	JA11（1型/2型）用 コラムカバー（ゴムパッキン付き）（スズキ純正） 商品番号：084-2s 通常販売価格：2,916円 消費税込：2,916円・・・送料別 ジムニー純正のハンドルコラムカバー（キーシリンダー部分のゴムパッキン付き）です。日焼け等でガサガサになるコラムカバーを新しい物に交換してはいかがでしょうか？※画像付きの取付説明書が付属いたします。		JA11（3/4/5型）用 コラムカバー（スズキ純正） 商品番号：084-3 通常販売価格：2,956円 消費税込：3,186円・・・送料別 ジムニー純正のハンドルコラムカバーです。日焼け等でガサガサになるコラムカバーを新しい物に交換してはいかがでしょうか？※画像付きの取付説明書が付属いたします。※JA11で何型かわからない方は、カギ穴が真横（助手席側）に差すタイプは3型/4型/5型です。前方向に差すタイプは1型/2型です。カギ穴の位置で判断して下さい。
	JA12/22 ラテラルロッド固定ボルト 商品番号：09100-12071-s 通常販売価格：248円 消費税込：248円・・・送料別 リアラテラルロッド固定用のボルトです。サビで固着したボルトをカットしてしまった場合などにご使用ください。（表示は1個の価格です。必要数お買い求めください。）スズキ純正部品です。ナット、ワッシャーも付属いたします。【3150円以上送料無料で適用外商品】		JA12/22 トレーリングアーム固定ボルト ホーシング側用 商品番号：09103-12044-s 通常販売価格：294円 消費税込：302円・・・送料別 ホーシング側トレーリングアーム固定部分のボルトです。アームやブッシュ交換時に、サビで固着したボルトをカットしてしまった場合などに使用いたします。（表示は1個の価格です。必要数お買い求めください。）スズキ純正部品です。ナット、ワッシャーも付属いたします。【3150円以上送料無料で適用外商品】
	JA12/22 トレーリングアーム固定ボルト フレーム側用 商品番号：09103-12048-s 通常販売価格：508円 消費税込：508円・・・送料別 フレーム側トレーリングアーム固定部分のボルトです。アームやブッシュ交換時に、サビで固着したボルトをカットしてしまった場合などに使用いたします。（表示は1個の価格です。必要数お買い求めください。）スズキ純正部品です。ナット、ワッシャーも付属いたします。【3150円以上送料無料で適用外商品】		09103-12048 リーフ固定ボルト-12x90(スズキ純正) 商品番号：09103-12048 通常販売価格：305円 消費税込：313円・・・送料別 フレーム側リーフ固定部分のボルトです。リーフ交換時にサビの為に固着し、カットしてしまった場合などに使用いたします。1台分で4本必要です。（表示は1個の価格です。必要数お買い求めください。）
	09180-12035 スペーサー 12x16x64.5(スズキ純正) 商品番号：09180-12035 通常販売価格：147円 消費税込：151円・・・送料別 フロント用リーフのフレーム側ブッシュの中に入れるスペーサーです。リーフ交換時にさびで流用できなくなった場合などに使用します。1台分で2個必要です。（表示は1個の価格です。）スズキ純正部品です。		09265-15006 キングピンベアリング JB23用(スズキ純正) 商品番号：09265-15006 通常販売価格：1,208円 消費税込：1,242円・・・送料別 キングピンベアリングこの商品はスズキ純正部品です。これらの部品は消耗品ですので、ドライブシャフトの交換時に一緒に換える事をお勧めいたします。通常は2個セットで取り付けます。純正番号：09265-15006取付可能車種：JB23用【K-PRODUCTS】
ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケープロダクツ） 〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20 TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902			

 	09285-00002 オーリング・ステアリングナックル SJ30/JA71/JA11/JA12/JA22(スズキ純正) 商品番号：09285-00002 通常販売価格：1,050円 消費税込：1,080円・・・送料別 純正番号：09285-00002-000取付可能車種：スズキジムニーSJ30/JA71/JA11/JA12/JA22	 	09305-13002 リアリーフ用 シャックル上側ブッシュ(スズキ純正) 商品番号：09305-13002 通常販売価格：315円 消費税込：324円・・・送料別 リアリーフ用シャックル上側のブッシュ。劣化したブッシュの交換用に使用。（穴が広がっている場合、ハンドルのブレの原因にもなります。）1台分で4個必要。（表示は1個の価格。必要数お問い合わせください。）
 	09305-13002 フロントリーフ用 シャックル下側ブッシュ(スズキ純正) 商品番号：09305-13002 通常販売価格：315円 消費税込：324円・・・送料別 フロント用リーフのシャックル側下用ブッシュ。劣化したブッシュの交換用に使用。（穴が大きく広がっている場合、ハンドルのブレの原因にもなります。）1台分で4個必要です。（表示は1個の価格です。）	 	09305-13007 フロントリーフ用 シャックル上側ブッシュ(スズキ純正) 商品番号：09305-13007 通常販売価格：315円 消費税込：324円・・・送料別 フロント用リーフシャックル側上用のブッシュ。劣化したブッシュの交換用に使用。（穴が広がっている場合、ハンドルのブレの原因にもなります。）1台分で4個必要です。（表示は1個の価格です。）スズキ純正部品。
 	09319-12046 リアリーフ用 車体側ブッシュ(スズキ純正) 商品番号：09319-12046 通常販売価格：2,268円 消費税込：2,268円・・・送料別 劣化したブッシュの交換時に使用。（穴が広がっている場合は、ハンドルのブレの原因にもなります。）1台分で2個必要。（表示は1個の価格です。）スズキ純正部品です。※ご注意-プレス機がないと脱着できません。	 	09320-14019 リアリーフ用 シャックル下側ブッシュ(スズキ純正) 商品番号：09320-14019 通常販売価格：431円 消費税込：443円・・・送料別 リアリーフ用シャックル下側のブッシュ。劣化したブッシュの交換用に使用。（穴が広がっている場合は、ハンドルのブレの原因にもなります。）1台分で4個必要です。（表示は1個の価格です。）
	純正フォグランプ用配線キット JB23-5〜9型用（スズキ純正） 商品番号：120405 通常販売価格：6,384円 消費税込：6,566円・・・送料別 もともとフォグランプの付いていない、XGグレードに取り付けるために必要な配線セットです。XGグレードで、フォグランプ付きの社外バンパーに交換した際に役立ちます。※フォグランプ本体と本体を取り付けるためのステーは付属していません。	 	【スズキ純正】エキゾーストマニホールドセットJA11用 商品番号：140107-1 通常販売価格：23,641円 消費税込：23,641円・・・送料込 JA11用エキゾーストマニホールド交換セットですJA11に乗っている方なら避けては通れない道、エキマニの破損。「ヒビが入り、エキマニから排ガスが漏れる」なんてことが多々あります。
 	【スズキ純正】JB23 ジャダー対策キット 片側 商品番号：140107-2 通常販売価格：21,147円 消費税込：21,751円・・・送料込 JB23用のジャダー対策キットです。JB23特有のジャダーお困りの方も多くいると思いますがジャダーの原因は様々あります。そしてその原因を直さない限りジャダーは決しておさまりません。本製品はジャダーの原因となりやすい部分を交換し、軽減、改善するためのキットです。キングピンシムも付属いたしますが、シムを使うという事はベアリングを押付けるという行為なので、最後の手段と考えて下さい。	 	助手席アンダートレー &ブラケットセット JB23 スズキ純正 商品番号：161217 通常販売価格：6,102円 消費税込：6,102円・・・送料別 85650-81A01 トレーアッショ フロントアンダー (x1) 86521-81A00 ブラケット (x1) 03241-0512A スクリュー (x4) ■適合車種：ジムニーJB23 1-10型 (全グレード適合)

ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイ-プロダクツ）
〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20
TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902

 	33321-80F20-33310-75F00 ディストリビュータキャップ &ロータアッシ JA22用 (スズキ純正) 商品番号 : 33321-80F20-33310-75F00 通常販売価格 : 4,242円 消費税込 : 4,363円・・・送料別 スズキ純正番号: ディストリビュータキャップ-33321-80F20、ディストリビュータロータアッシ-33310-75F00取付可能車種: ジムニー JA22	 	33321-85570-33310-85570 ディストリビュータキャップ &ロータアッシ JA11/JA12 (F6A)用 (スズキ純正) 商品番号 : 33321-85570-33310-85570 通常販売価格 : 1,943円 消費税込 : 1,998円・・・送料別 スズキ純正番号: ディストリビュータキャップ-33321-85570、ディストリビュータロータアッシ-33310-85570取付可能車種: ジムニー JA71 (3型4型)、JA11/JA12 (F6A)
	41331-62020 フロントリーフ用 車体側ブッシュ(スズキ純正) 商品番号 : 41331-62020 通常販売価格 : 1,008円 消費税込 : 1,037円・・・送料別 フロント用リーフの車体側ブッシュ。劣化したブッシュの交換用に使用。(穴が広がっている場合は、ハンドルのブレの原因にもなります。)1台分で4個必要です。(表示は1個の価格です。)		45120-81A04 シールアッシー JB23用(スズキ純正) 商品番号 : 45120-81A04 通常販売価格 : 1,470円 消費税込 : 1,512円・・・送料別 シールアッシーこの商品はスズキ純正品です。これらの部品は消耗品ですので、ドライブシャフトの交換時に一緒に換える事をお勧めいたします。純正番号: 45120-81A04 取付可能車種: JB23用【K-PRODUCTS】
	45600-82810 パッドセット フロントアクスル SJ30/JA71/JA11/JA12/JA22(スズキ純正) 商品番号 : 45600-82810 通常販売価格 : 368円 消費税込 : 378円・・・送料別 純正番号: 45600-82810取付可能車種: スズキジムニー SJ30/JA71/JA11/JA12/JA22		45623-80001 リテーナ オイルシール SJ30/JA71/JA11/JA12/JA22(スズキ純正) 商品番号 : 45623-80001 通常販売価格 : 1,836円 消費税込 : 1,836円・・・送料別 純正番号: 45623-80001取付可能車種: スズキジムニー SJ30/JA71/JA11/JA12/JA22この商品は片側2枚、左右で4枚必要です。
	45625-63001 カバーオイルシール SJ30/JA71/JA11/JA12/JA22(スズキ純正) 商品番号 : 45625-63001 通常販売価格 : 551円 消費税込 : 551円・・・送料別 純正番号: 45625-63001取付可能車種: スズキジムニー SJ30/JA71/JA11/JA12/JA22		48251-52000 ジョイント ラバー JA71/JA11/JA12/JA22(スズキ純正) 商品番号 : 48251-52000 通常販売価格 : 200円 消費税込 : 205円・・・送料別 この商品はスズキの純正品です。ステアリングシャフトの接続部分のラバーゴムです。劣化しますと亀裂、ハンドルのブレ、ハンドルの遊びが大きくなりますので症状がみられたら交換をお勧めします。スズキ純正番号: 48251-52000取付可能車種: スズキジムニー JA71/JA11/JA12/JA22用
	73850-70A00-5PK ヒーターコントロールパネル JA71/JA11(スズキ純正品) 商品番号 : 73850-70A00-5PK 通常販売価格 : 3,255円 消費税込 : 3,348円・・・送料別 スズキ純正番号: 73850-70A00-5PK取付可能車種: スズキジムニー JA71/JA11用		73971-81A00-T01 トレー インストルメントパネル アップ JB23-13型用 (スズキ純正) 商品番号 : 73971-81A00-T01 通常販売価格 : 3,186円 消費税込 : 3,186円・・・送料別 スズキ純正番号: 73971-81A00-T01取付可能車種: ジムニー JB23-13型

ジムニー専門店: K-PRODUCTS (ケイプロダクツ)
〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20
TEL : 0238-62-4901 FAX : 0238-62-4902