

	助手席アンダートレー &ブラケットセット JB23 スズキ純正 商品番号：161217 通常販売価格：6,102円 消費税込：6,102円・・・送料別 85650-81A01 トレーアッシー フロントアンダー（×1）86521-81A00 ブラケット（×1）03241-0512A スクリュー（×4）■適合車種：ジムニーJB23 1-10型（全グレード適合）		純正フォグランプ用配線キット JB23-5～9型用（スズキ純正） 商品番号：120405 通常販売価格：6,384円 消費税込：6,566円・・・送料別 もともとフォグランプの付いていない、XGグレードに取り付けするため に必要な配線セットです。XGグレードで、フォグランプ付きの社外パ ンパーに交換した際に役立ちます。 フォグランプ本体と本体を取り付ける ためのステーは付属していません。
	84701-81A01-5PK 純正ドアミラー 運転席側（黒）JB23（1～3型）用（スズキ純正） 商品番号：84701-81A01-5PK 通常販売価格：6,143円 消費税込：6,318円・・・送料別 純正番号：84701-81A01-5PKこの商品は運転席側用です。取付可能車種 ：スズキジムニーJB23（1～3型）		84702-81A01-5PK 純正ドアミラー 助手席側（黒）JB23（1～3型）用（スズキ純正） 商品番号：84702-81A01-5PK 通常販売価格：6,143円 消費税込：6,318円・・・送料別 純正番号：84702-81A01-5PKこの商品は助手席側用です。取付可能車種 ：スズキジムニーJB23（1～3型）
	76400-85810-5ES アシスタントグリップ ブラック SJ30/JA71/JA11/JA12/JA22/JB23（スズキ純正） 商品番号：76400-85810-5ES 通常販売価格：903円 消費税込：929円・・・送料別 ■カラー：ブラック■取付可能車種：ジムニーSJ30/JA71/JA11/JA12/JA22/ JB23スズキ純正品		76400-85810-6GS アシスタントグリップ グレー SJ30/JA71/JA11/JA12/JA22/JB23（スズキ純正） 商品番号：76400-85810-6GS 通常販売価格：882円 消費税込：907円・・・送料別 ■カラー：グレー■取付可能車種：ジムニーSJ30/JA71/JA11/JA12/JA22/JB 23スズキ純正品
	09265-15006 キングピンベアリング JB23用（スズキ純正） 商品番号：09265-15006 通常販売価格：1,208円 消費税込：1,242円・・・送料別 キングピンベアリングこの商品はスズキ純正品です。これらの部品は消耗 品ですので、ドライブシャフトの交換時に一緒に換える事をお勧めいたし ます。通常は2個セットで取り付けます。純正番号：09265-15006取付可 能車種：JB23用【K-PRODUCTS】		JB23用 リーディング・トレーリングアーム 純正プッシュ1台分（スズキ純正） 商品番号：071026-6 通常販売価格：12,390円 消費税込：13,176円・・・送料込 リーディング・トレーリングアーム 純正プッシュ1台分です。フロントホーシング側X4個 リアホーシング側X4個 フロントフレーム側X2個 リアフレーム側X2個 取り付けにはプレス機が必要です。専門店、整備工場等で行ってくださ い。
	73971-81A00-T01 トレー インストルメントパネル アップ JB23-13型用（スズキ純正） 商品番号：73971-81A00-T01 通常販売価格：3,186円 消費税込：3,186円・・・送料別 スズキ純正番号：73971-81A00-T01取付可能車種：ジムニーJB23-13型		45120-81A04 シールアッシー JB23用（スズキ純正） 商品番号：45120-81A04 通常販売価格：1,470円 消費税込：1,512円・・・送料別 シールアッシーこの商品はスズキ純正品です。これらの部品は消耗品です ので、ドライブシャフトの交換時に一緒に換える事をお勧めいたします。 純正番号：45120-81A04 取付可能車種：JB23用【K-PRODUCTS】
ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイプロダクツ） 〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫3丁目5-20 TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902			

	【スズキ純正】JB23 ジャダー対策キット 片側 商品番号：140107-2 通常販売価格：21,147円 消費税込：21,751円・・・送料込 JB23用のジャダー対策キットです。JB23特有のジャダーお困りの方も多くいると思いますがジャダーの原因は様々あります。そしてその原因を直さない限りジャダーは決しておさまりません。キングピンやステアリングロッドエンドの劣化も、主な原因のひとつです。本製品はジャダーの原因となりやすい部分を交換し、軽減、改善するためのキットです。キングピンシムも付属いたしますが、シムを使うという事はベアリングを押付けるという行為なので、最後の手段と考えて下さい。	
ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイ-プロダクツ） 〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20 TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902		